



# पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.

शंकरशेठ रोड, स्वारगेट पुणे ४११ ०३७



## \* प्रैस नोट \*

\* !! मा.तुकाराम मुंडे अध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक यांचेकडून बी.आर.टी मार्गाची तपासणी तपासणीमध्ये नियमबाह्य कामकाज, गैरवर्तन आढळून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई !! \*

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे कात्रज - हडपसर, येरवडा-वाघोली, संगमवाडी- विश्रांतवाडी या बी.आर.टी मार्गाची मा.तुकाराम मुंडे (आ.प्र.से) अध्यक्ष व्यवस्थापकिय संचालक यांनी आज प्रत्यक्ष बी.आर.टी. मार्गावर प्रवास करून पाणी केली. या पहाणी दरम्यान त्यांनी बसमधील बसमधील प्रवाशांशी बससेवेबद्दल संवाद साधला. या पहाणीचे वेळी केलेल्या तपासणीमध्ये नियमबाह्य कामकाज, गैरवर्तन आढळून येणाऱ्या चार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची एका कर्मचाऱ्यावर नोड्युटी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले, तसेच दोन कर्मचाऱ्यांवर ठंडात्मक कारवाई, एका सेवकावर एक दिवस शासन ससपेंड., सहा कर्मचाऱ्यांवर एक दिवसाचे बिनपगारी बाबतवी कारवाई व दोन कर्मचाऱ्यांवर ठंडात्मक कारवाई करणेबाबतचे आदेश देण्यात आले. तसेच बसेसमधील शौतिक उणीवांबाबत संबंधीतांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. या पहाणी दरम्यान बी.आर.टी.बसेसमधील आय.टी.एम.एस. प्रणालीमधील ड्रायव्हर डिस्प्ले युनिट (ओ.बी.टी.) ॲनबोर्ड युनिट उद्घोषणा कार्यप्रणाली ॲडीओ प्रणाली यांची प्रत्यक्ष तपासणी करताना सदरची प्रणाली चालक सेवकांना कार्रवाई करता येत आहे. अगर कसे याबाबत तपासणी करण्यात आली. या प्रसंगी महामंडळाचे अधिकारी तसेच बसेसमध्ये जीपीआरएस, आयटीएमएस, सेवा पुरतिणाऱ्या संबंधीत संरक्षणे प्रतिनीधी उपस्थित होते. प्रत्यक्ष तपासणी व सदर कार्यान्वयीत प्रणालीचे अनुषंगाने दिसुन आलेल्या आषेप उणीवा यांचे अनुषंगाने प्रणालीमध्ये दुख्स्ती करणेबाबतचे सुचना निर्देश त्यांना देण्यात आले.

कात्रज - हडपसर बी.आर.टी मार्गाची तपासणी सुरु करणेपूर्वी श्री. मुंडे यांनी महामंडळाचे कात्रज स्थानकाची त तेथील कामकाजाची तपासणी केली. या तपासणी दरम्यान कात्रज स्थानकावरून पुणे - मुंबई महामार्गाकडे वळणाऱ्या रस्त्याच्या कॉर्नरवर अनधिकृत पार्किंग केलेल्या वाहनांना जॅमर लावण्याची कार्यवाही करणेबाबत. तसेच महामंडळाचे स्थानकावरून अनधिकृतपणे प्रवाशी वाहतुक करणाऱ्या सहा सिटर रिक्षांवरही कार्यवाही करणेबाबत. संबंधीत यंत्रणेला कळवणे बाबत त्वरेने पत्रव्यवहार करण्याचे आदेश महामंडळाचे अधिकाऱ्यांना दिले.

तसेच स्थानकावरील स्टार्टर कामकाज तपासणी करताना नेमूण दिलेल्या वेळी बस मार्गस्थ न करता ती उशीरा मार्गस्थ केल्याचे आढळून आल्यानंतर स्टार्टर काम पाण्यारे श्री. म.इ.शिंकीलकर ड्रायव्हर क्र. ८५६ यांना निलंबीत करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच स्थानकावरील बस शेडमधील अनधिकृत जाहिराती, अखवळता, स्टार्टर रूम मधील टॉयलेट अखवळता, परिसरातील अखवळता, बसशेडव्या मागे इमणिन तिकीटांचा रोल असल्याचे आढळून आल्याने श्री. जगताप कंडवटर कम स्टार्टर यांचेवर रु. ५०००/- ठंडात्मक कारवाईचे आदेश देण्यात आले. तसेच श्री. चव्हाण चालक क्र. २४२६ यांनी आज तपासणीचे वेळी नियमीत डयुटी मिळत नसल्याचे सांगितल्या नंतर काराम डयुटी मिळणे संठर्भात अर्ज मागतण्यात आले असताना अर्ज केला नाही. सबव त्यांनी दिशाभूल करून अर्ज न करण्याचे त्याचे निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले. आर/२४१ बस दरवाज्या दोरीने बांधलेल्या रिस्तीत व बस अखवळ असल्याचे दिसुन आल्याने याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच श्री गोपाळ शिंदे प्रभारी मुकादाम हे तंबाखु खाल्लियाचे निर्दर्शनास आल्याने त्यांना एक दिवस शासन ससपेंड करण्याचे आदेश देण्यात आले. या तपासणी दरम्यान बस क्र. आर/३२५, आर/२४३ वरील चालक सेवकांकडून आय.टी.एन.एस.प्रणाली अंतर्गत ड्रायव्हर डिस्प्ले युनिट, ॲन बोर्ड युनिट प्रत्यक्ष कार्रवाईत करून घेण्यात आले. स्थानकावरील बस तपासणीचे वेळी सी.एन.जी/२१७ पुढील दरवाज्याचे ठिकाणे ब्रॅकेट सुस्थितीत नसल्याचे, आर/३५० बसचा मार्गील दरवाज्या दोरीने बांधलेल्या रिस्तीत असल्याचे, आर/२९२ पुढील व मार्गील दरवाज्या दोरीने बांधलेल्या रिस्तीत. आर/४१६ बसचे ड्रायव्हर केबीनचे उजवे बाजुकडील रिकडी दोरीने बांधलेल्या रिस्तीत, आर/२४३ रेडियटर मार्गील बाजुवा पत्रा तुटलेल्या रिस्तीत आढळून आल्याने या बाबत कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. स्थानकामध्ये असलेल्या कात्रज जकात नाका, पोलिस चौकीचे आवारामध्ये असलेल्या दुवाकी व अन्य वाहनांनमुळे बस संचलनास येणारा अडथळा व निर्माण झालेली अखवळता या बाबत कार्यवाही करणेबाबत. संबंधीत चौकीचे अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. तसेच या स्थानकावरील अखवळता, खडके, तुटलेल्या फरश्याचे अवस्थेतील परिसरामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसेय याबाबत त्वरेने उपाय योजना करण्याबाबत संबंधीत शासकिय यंत्रणेला पत्रव्यवहार

करण्याचे तसेच स्थानकावरील कवच्याचे ओला व सुका कठरा वर्णीकरण करण्याची कार्यताढी त्वरेने सुरु करण्याबाबतत लेखी आदेश निर्गमित करण्याचे महामंडळाचे अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले.

कात्रज - हृषीकेश बी.आर.टी मार्ग तपासणी दरम्यान मार्ग क्र.१२/१० बस क्र. आर/४३ वरील बस वाहक क्र. ४७२२ श्री. जाधव यांनी प्रवाशी बसमध्ये चढण्यापुर्वीच बस हलतीण्याचे डब्बल बेल निर्देश दिल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्यावर निलंबीतची कारवाई करण्याबाबत आदेशीत करण्यात आले. तसेच आर/१४० मार्ग क्र.१११/७ बस ब्रेकडाउन असल्याचे दिसुन आल्यानंतर या बाबत अधिकमाहिती घेताना बस वाहक श्री. राजमाने क्र.२०१९ यांनी ब्रेकडाउन १ तास १७ मिनिटापुर्वी झाला असताना तो अद्यातासापूर्वी झाल्याची दिशाभूल करणारी, खोटी माहिती दिल्याने व ब्रेक डाउन उशिरा दिल्याने त्यांचेवर निलंबणाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. फातिमानगर येथे हृषीकेश बी.आर.टी मार्गात अन्य वाहने तेथील वॉर्डन सेतक श्री.कांबळे, श्री.निकम सोडत असल्याचे निर्दर्शनास आल्याने त्यांचेवर एक दिवस बिनपगाराची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. अशा प्रकारचे निष्काळजीपणे काम करताना आढळल्याप्रकरणी काळुबाई मंदिर या ठिकाणी श्री. ढमळे, वॉर्डन यांचेवर अशा प्रकारची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

येवडा -वाघोली बी.आर.टी.मागाचि तपासणीमध्ये खराडी बायपास बी.आर.टी.बसरस्टॉप येथे परिसरामध्ये अखत्यात निटजेटकेपणाचा अभाव असल्याचे कारणास्तव श्री. संतोष शुवला या सुरक्षा रक्षकावर एक दिवस बिनपगारीचे कारवाईचे आदेश देण्यात आले. तसेच तपासणी दरम्यान उद्दटवर्तन उल्लट उत्तरे देण्याचे गैरवर्तन करणाऱ्या मार्ग क्र. १७१/४ बस क्र. ४८८ वरील बदली वाहक क्र. ४७४६ श्री. गोकुळ हराळ यांचेवर नोडयुटी कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच मार्ग क्र. १७१/क २, बस क्र. ४९२ वरील श्री. रामदास ढाकणे वाहक क्र. २९२६, यांनी डयुटी कालावधीमध्ये मोबाईलचे वापर केल्याचे निर्दर्शनास आल्याने त्यांच्यावर एक दिवस बिनपगारीची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच डयुटी कालावधीमध्ये मोबाईलचा वापर केल्याबद्दल बस क्र. आर/७४१ मार्ग क्र. १७१/पी २, वरिल श्री. दादासाहेब बेळगे यांचेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले तसेच तपासणीमध्ये गर्दीमुळे दुसऱ्या रिकाम्या बससाठी उतरत असल्याचे निर्दर्शनास आल्यामुळे खाजगी ठेकेदाराकडील श्री.शेषराव बुधवंत चालक ए.एन.क्र. १४१ यांचेवर एक दिव बिनपगारी कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच शास्त्रीनगर चौक या ठिकाणी श्री. ब्रिजकुमार, वॉर्डन यांना योग्य ठिकाणी उभे राहुन कामगिरी बजावीण्याचे आदेश देण्यात आले. गुंजन टॉकिंज येथिल वॉर्डन यांना त्या ठिकाणी त्यांनी तयार केलेली शेड काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. तपासणी दरम्यान मा. मुंदे यांनी प्रवाशांशी बी.आर.टी. बसे रेतेबाबत संवाद साधला.

मा. संपादक  
टैनिक.....  
यांजकडेस.....

दिनांक : १९/०७/२०१७

महोदय,

वरील प्रेसनोट नागरिकांच्या माहितीसाठी आपल्या लोकप्रिय टैनिकात प्रसिद्ध होण्याची तिनंती आहे.

मा. स. कळवे.

sd  
कामगार व जनता संपर्क अधिकारी,  
पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.